FICHE MISSION: "SUPPORT TECHNIQUE POUR UNE INSTALLATION SOLAIRE PV"

Pôle	Projet d'appui (Belgique)
Section	Energie – solaire PV
Commanditaire	Hilario Saenz Palomeque (hsaenzpalomeque@isf-iai.be)
Date publication	03/08/2017

DESCRIPTION

Léa est une agricultrice membre du réseau GASAP. Elle produit dans son champs à Nethen des légumes sans pesticides et fertilisants pour 300 ménages, principalement à Bruxelles. Pour disposer d'une minimum d'électricité dans son champs, elle a acheté des panneaux solaires photovoltaïques. L'installateur s'est proposé de les relier à un réseau existant installé dans le mobil' home de son champs. Mais il semble que depuis, quelques problèmes techniques ont lieu, et l'installation lui semble peu fiable. N'ayant pas les moyens de faire appel à une société d'installation PV, un bénévole d'ISF lui a proposé un support technique

La mission consiste en un diagnostic, et un accompagnement à la mise en conformité de son installation.

Diagnostic : Etat des lieux, analyse des circuits, des panneaux et des batteries

Accompagnement : Conseil et support pour l'achat éventuel de matériel, et aide à l'installation

CARACTERISTIQUES

Dates	- Diagnostic : dimanche 3 septembre à Nethen - Accompagnement : septembre - décembre 2017
Localisation	Nethen
Nombre de bénévoles	Entre 3 et 6
Pré-requis	Min. 1 bénévole avec de l'expérience en installation solaire pour les autres bénévoles : un intérêt et des notions techniques